

⑦

坂になっていて、自転車のスピードが出るため危険



⑱

剣神社から雨田記念館に渡る道が、朝の交通量が多いため危険。天田記念館側に横断歩道がほしい。右左折するとき、人の有無が見にくい。カーブミラーが欲しい



①

水路が開渠になっているため、蓋掛け等の対策




⑥

道幅が狭いため、車が通ると危険



①⑥⑦⑱



19  
 横断歩道横断時、カーブ側の見通しがすごく悪く、子供の左右確認が間に合わないうちに車が来てしまう。スピードを出す車も多い。降り側に「通学路・横断あり」の看板を設置してほしい。カーブミラーがあると良い。



2  
 雨田公平記念館付近の水路が大雨等の時には流れが速く柵等の設置がほしい



17  
 川への下り場が道に面していて危険なので、柵等を設置して欲しい。



8  
 坂道が広いので、飛ばしてくる車が多いため危険



11  
 剣神社周辺は、不審者も出たこともあるため、不審者対策をしてほしい。道幅は広いが木や草が多く暗い。路駐車が危険。




27  
 交差点にバスやトラック等の大型車が通ると、通行人との間隔がギリギリになる。



22  
 平等口まで、道幅が狭く危険。



2 8 11 17 19 22 27



冬期間において融雪装置の散水状況が悪く歩きづらく、横断歩道がないところを渡るので、危険。



②③ 車道は車通りが多く歩道が無いし、中道は家が無いところは崖になっているところが多い。



大王丸

③②③

⑨

細い道のカーブになっているが、朝・夕は車がよく通る。子どももよく自転車で通る



⑤

カーブミラーがないため、危険



④

南団地の道路は見通しが悪いにも関わらずスピードを出す車が多い



④⑤⑨


国道356号

特別養護老人ホーム やすらぎ荘

東公園

不老山公園

金鐘神社



国道30号


バスターミナルから劔神社までは緩やかな坂で、登下校時に徐行する車が少なくて危険なので、色付き登校レーンを設置してほしい



ゆるやかなカーブのある細い道を高速で通過する車が多い。通学ゾーンの表示を明確にしてほしい。



10 20



12

過去に不審者出没の報告あり。防犯対策をしてほしい



15

側溝と歩道との段差がひどい。横断側溝の金具部分が破損し、躓きや転倒のおそれあり。



24

道幅が狭く、車もよく通る。カーブもあり、見にくく危険。



12 15 24



13

歩行者が危険なので、歩行者用信号を設置してほしい。  
冬になると除雪の雪をためる場所になっており大きな雪山ができ、子どもが道路にとびだす。



25

中学校の登校時間と保育園の送迎時間が児童の登校時間と重なる。細くて歩道が無く、時間帯によって車量が多く、スピードを出す車も多く危険。



14

登下校時間帯は、たいら保育園の送迎で通行する車が多いため、横断が危険である。横断歩道の表示・標識、通学路であることや減速を呼びかける表示等を東西両方向に付けてほしい。



13 14 25



四ツ杉

医療法人横心会

16

制限速度が40kmから50kmに変わったため、横断歩道がほしい

16





打越

主要地方道福井大森河野線

21

交差点で、中区方面から来る車が見えず  
らいうえにほとんど止まらないため危険。



北陸  
福井

21



26

スピードを出す車が通るため、危険

上戸

影光寺



26