

別添①

対 策 一 覧 表

【朝日小学校区】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道乙坂気比庄線	乙坂	三叉路から町境まで歩道がなく、路側帯も狭い	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
2	県道別所朝日線	天王	見通しがよいため、車がスピードを出す。児童が横断するため、横断歩道の設置希望。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
3	町道白山線	西田中	道路幅が狭い。登校時に車が通ると危険なため、ペイント等で注意喚起してほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
				「学童注意」等のペイント	町都市整備課	R4以降
4	町道本通線	西田中	車の通行が多いため風月堂前に信号機がほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
5	町道小学校通線	西田中	風月堂から七房橋に向けての右側の白線が消えている。道幅は狭いが、車がよく通る	外側線の再塗装	町都市整備課	対策済
6	県道福井朝日武生線	気比庄	道路がカーブしており、見通しが悪く県道横断時が危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
7	町道新庄気比庄線	気比庄	横断歩道で児童・生徒が横断中、通行車両が停止し横断させていたが、後ろからの車両が停止車両を追い越したりなど危険	取締りの強化、実施	鯖江警察署	H29～対策
				交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
8	国道417号	朝日	町道郡山線（丹生高校通学路）の交差点に横断歩道が設置してあるが、見通しも悪くカーブになっているため、歩行者の飛び出しなどが見えにくく危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策

別添①

対 策 一 覧 表

【朝日小学校区】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
9	町道乙坂気比庄線	市	町道市姫線からの町道乙坂気比庄線へ出る際にT字路の左側の視界が悪いため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
10	町道七郷線	天宝～乙坂	福井市へ抜ける車がスピードを出して通行しているため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
11	県道青野鯖江線	岩開	鯖江方面への車の交通量が多いため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
12	町道白山線	朝日	東から西へ、北から南への交差点侵入時に安全確認がしづらい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
13	県道別所朝日線	内郡	見通しが悪い交差点のため、運転者が車の確認に集中すると横断歩道の歩行者の発見が遅れる	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
14	町道市姫線	乙坂	左折時に死角となり見通しが悪いため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
15	町道乙坂気比庄線	市	交通量が多く道路の横断が危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
16	県道別所朝日線	横山	バスに乗る際の道路の横断が危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R3～対策
17	町道乙坂気比庄線	乙坂	センターライン、外側線、横断歩道が消えている	横断歩道の再塗装	鯖江警察署	対策済
				外側線、センターラインの再塗装	町都市整備課	対策済

別添①

対 策 一 覧 表

【朝日小学校区】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
18	町道白山線	上川去	複数の道路が交差するが、信号や横断歩道がないため、危険な時間帯がある	通学路の変更を検討	町教育委員会	R4以降
19	県道寺朝日線	朝日	緩やかな坂道のため、スピードを出す車が多く、通勤時間帯は交通量も多い	交通取り締まりの強化	鯖江警察署	R3～対策
20	栃川亦丸線	栃川	道幅が狭く、深い用水路があるが、柵等がないため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R3～対策
21	町道国体線	天王	橋の歩道舗装に凹凸があるため、改修して欲しい 歩道が狭い上に登下校時の交通量が多いため危険 天神橋から児童館に向けて歩道に出るとき、堤防から車が来ても見えない	橋の改修 歩道の拡幅等	町都市整備課	対策済
22	町道中央線	東内郡	横断歩道が消えている	横断歩道の再塗装	鯖江警察署	R4以降
23	町道中央線	西田中	周辺に新規住宅が増え、小学生の通学者が増えたため 歩行者用信号を設置してほしい	歩行者用信号の設置	鯖江警察署	R4以降

別添①

対 策 一 覧 表

【常磐小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道417号	金谷	横断歩道のペイントが薄い	横断歩道の再塗装	鯖江警察署	対策済
2	国道417号	青野	青野のバス停付近に横断歩道ないため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
3	県道青野鯖江線	青野	大型トラックがスピードを出して走行したり、学校前の塀が高く見通しが悪かったりするため、小中学校の児童・生徒が横断歩道を渡るのに危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R2～対策
4	国道417号	光が丘	車の通り激しいが、カーブで見にくい。バス停があるので危険。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R3～対策
5	県道青野鯖江線	青野	転落防止柵が破損しているため危険	転落防止柵の修繕	県丹南土木	対策済

別添①

対 策 一 覧 表

【糸生小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道福井線	上糸生	元マルサン醤油付近の交差点の見通しが悪く、横断歩道がない	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H28～対策
2	町道大谷寺線	中野	外側線のペイントが消えている	外側線の再塗装	町都市整備課	対策済
3	町道下糸生脇線	下糸生	外側線のペイントが消えている	外側線の再塗装	町都市整備課	対策済
4	町道福井線	小倉	外側線のペイントが消えている	外側線の再塗装	町都市整備課	対策済
5	町道牛越小倉線	小倉	外側線のペイントが消えている	外側線の再塗装	町都市整備課	R4以降
6	県道別所朝日線	脇	横断歩道が消えている	横断歩道の再塗装	鯖江警察署	R4以降

別添①

対 策 一 覧 表

【宮崎小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道365号	八田	バス通学生が横断するため横断歩道がほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
2	県道寺武生線	寺	八幡神社からの道との交差点において横断歩道がほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
3	町道檜津久長1号線	檜津	中学校へ向かう道の交差点に横断歩道がほしい	横断歩道の設置	鯖江警察署	対策済
4	町道中部縦断線	江波	冬期間は降雪・凍結により道路幅員が狭くなる、通学時は交通量が多くなり危険	消雪施設の設置	町都市整備課	R4以降
5	県道小曾原・武生線	小曾原	バスを待つ場所が路上で危険。隣接の土地の一部を整地し、バスを待つ場所を作って欲しい。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R3～対策
6	町道中部縦断線	江波	旧道ではあるが、通勤時等の抜け道となっており、スピードを出していく車があり、危険。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R3～対策
7	町道檜津久長1号線	檜津	越前市、鯖江市方面への抜け道となっており、数は少ないがスピードを出していく車があり、危険。	「学童注意」のペイント再塗装	町都市整備課	対策済
8	町道中部縦断線	檜津	自転車の通学路で街灯が少なく暗くて危険。また、旧道のため道幅が狭く、下り坂で歩道やガードレールもないため危険。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R4～対策

別添①

対 策 一 覧 表

【四ヶ浦小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	大樟登校坂	大樟	管理されていない作業小屋があるため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H30～対策
2	大樟登校坂	大樟	雨天時には、全体的に滑りやすくなる。倒木が複数あり、危険。街灯が木に覆われている。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R3～対策
3	町道小樟山中線	小樟	森の小径の横に壊れかけた小屋があり、登下校の児童が危険である。	所有者に撤去を依頼	町教育委員会	R4以降
4	小樟区道	小樟	土手の斜面が下がってきて、階段幅を狭くしているため、草が伸びると、更に歩きにくくなる。定期的に除草はしている。	定期的な除草 手摺の設置	町教育委員会	R3～対策
5	国道305号線	小樟・大樟	国道であり、大型車も頻繁に通る。しかし、道幅が狭く、電柱等の障害物も多いため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R3～対策
6	小樟トンネル内	小樟	冬季に強風が吹き抜けるために、体の小さい児童は通行が困難。	冬季間のみスクールバスに乗車を検討	町教育委員会	R4～対策
7	小樟北バス停	小樟	冬季に強風が吹き抜けるために、帰りのスクールバスを待つ間が危険。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R4～対策

別添①

対 策 一 覧 表

【城崎小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道305号線 町道茂原道口線	茂原	新バイパスへの接続する道にできた新しい一旦停止を無視する車両が多く見受けられる	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
				取締りの強化	鯖江警察署	H26～対策
2	町道米ノ厨線	厨	幅員が狭く見通しが悪い	法面の草刈	町都市整備課	H30～対策
3	町道道口大浜1号線	道口	横断する際、ゴミステーションがあり見通しが悪い	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
4	町道厨線、町道厨9号線	厨	町道厨線（別司川上流側）から町道厨9号線のT字路が見えにくいため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
5	町道茂原道口線	厨	厨側から茂原バス停（スクールバス乗降場）までの横断が危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
6	国道305号	茂原	幅員が狭く、歩道がないため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R2～対策
7	国道305号	米ノ	国道19号から国道305号にでる交差点の見通しが悪い	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
8	町道美濃等1号線	米ノ	国道を入った裏道だが、速いスピードで通る車が目立ち、危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
9	国道305号	高佐	バス停へ行くのに道路を横断するが、横断歩道がないため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策

別添①

対 策 一 覧 表

【城崎小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
10	県道茂原道口線	厨	旅館の建物上部が劣化し、落下のおそれあり	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
11	県道茂原道口線	道口	道路の幅員が狭く、路側帯に電柱があり、歩行の際車道に出るので危険。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
12	県道茂原道口線	道口	国道脇のバス停で児童がバスを待っているときに、車道ぎりぎりですべて待っていて危険。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
13	道口登校坂	道口	雨天時には、全体的に滑りやすくなる。また、倒木が複数あり危険。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策

対 策 一 覧 表

【織田小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道辻上野2号線 (区道)	寺家	水路が開渠になっていて危険なので蓋掛け等の対策がほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
2	町道織田小学校線	辻	雨田公平記念館付近の水路が大雨等の時には流れが速く柵等の設置がほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
3	町道鎌坂蔭山線	三崎	冬期間において融雪装置の散水状況が悪く歩きづらく横断歩道がないところを渡るため、危険。	融雪補修	町都市整備課	R4以降
4	町道東3号線	東	南団地の道路は見通しが悪いにも関わらずスピードを出す車が多い	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H27～対策
5	町道東線	東	法楽寺付近交差点は下り坂で見通しも悪いためカーブミラーがほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H27～対策
6	町道飛石寺家線	馬場	道幅が狭いため車が通ると危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H27～対策
7	町道寺家市場線	馬場	坂になっていて、自転車のスピードが出るため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H27～対策
8	町道織田小学校線 町道森の腰線	杉の花	道が広いので、車がスピードを出す。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H27～対策
9	町道北江波3号線	東	細い道のカーブになっているが、朝・夕は車がよく通る	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H27～対策
10	町道鎌坂蔭山線	鎌坂	バスターミナルから劔神社までは緩やかな坂で、登下校時に徐行する車が少なく危険なので、色付き登校レーンを設置してほしい。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H28～対策
11	町道辻上野2号線 町道織田小学校線	寺家	劔神社周辺は、不審者も出たこともあるため、不審者対策をしてほしい。道幅は広いが木や草が多く暗い。路駐車があり危険。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
12	町道織田下河原線	堤、大王丸	織田小学校前の道路に不審者対策をしてほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策

対 策 一 覧 表

【織田小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
13	県道鯖江織田線	上野	交通量が多く、歩行者が危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H30～対策
			冬になると除雪の雪をためる場所になっており大きな雪山ができる。道路にはみ出て登下校するようになり、車からも見えにくく子どもがいきなり道路に出てくるように見え危険。	除雪時の配慮	町都市整備課 県丹南土木	R3～対策
14	町道織田中学校線	下河原	登下校時間帯は、たいら保育園の送迎で通行する車が多いため、横断が危険である。横断歩道の表示・標識、通学路であることや減速を呼びかける表示等を東西両方向に付けてほしい。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H30～対策
15	町道織田下河原線	堤	側溝と歩道との段差がひどい。横断側溝の金具部分が破損し、躓きや転倒の恐れがある	段差解消、側溝の補修	町都市整備課	R4以降
16	国道365号	四ツ杉～大王丸	制限速度が40kmから50kmとなったため、道路横断時が危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H30～対策
17	町道鎌坂蔭山線	市場	全体的にペイントが薄くなっている。狭い道路にもかかわらずスピードを出す車が多い	ペイントの再塗装	鯖江警察署	対策済
					町都市整備課	対策済
18	町道鎌坂蔭山線	辻	柵等を設置してほしい。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R2～対策
19	町道鎌坂蔭山線	高橋	剣神社から雨田記念館に渡る道が、朝の交通量が多くて、そこを横断することが危険。天田記念館側に横断歩道があると安全と思われる。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R2～対策
			雨田記念館から出た突き当たりで車で右左折するとき、人の有無が見にくい。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R3～対策

対 策 一 覧 表

【織田小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
20	町道鎌坂蔭山線	辻	横断歩道横断時、カーブ側の見通しがすごく悪く、子供の左右確認が間に合わないうちに車が来てしまう。スピードを出す車も多い。カーブ側に「通学路・横断あり」の看板を設置してほしい。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R2～対策
			見通しが悪く、子どもの安全確認が車のスピードに追いつかない。車からの見通しも悪い。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R3～対策
21	町道鎌坂蔭山線	北	ゆるやかなカーブのある細い道を高速で通過する車が多い。通学ゾーンの表示を明確にしてほしい。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R2～対策
22	打越バス停付近	打越	交差点で、中区方面から来る車が見えづらいうえにほとんど止まらないため、危険。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R3～対策
23	町道辻・上野2号線	上野	道幅が狭く危険。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R3～対策
24	三崎から学校に向かう中道	三崎	車道は車通りが多く歩道が無いし、中道は家が無いところは崖になっているところが多い。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R3～対策
25	町道寺家・杉の花線	東	道幅が狭く、車もよく通る。カーブも有り、見にくく危険。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R3～対策
26	町道織田中学校線	下河原	中学校の登校時間と保育園の送迎時間が児童の登校時間と重なる。細くて歩道が無く、時間帯によって車量が多く、スピードを出す車も多く危険。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R3～対策
27	町道細野・上戸線	上戸	スピードを出す車が通る。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R3～対策

別添①

対 策 一 覧 表

【萩野小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道細野上戸線	桜谷	登校時も下校時も右側通行で歩行できるように、横断歩道を両方設置してほしい。また、通学路であることを示す標識や看板を設置してほしい。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
2	県道福井大森河野線	細野	東側に路側帯が無い	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
3	町道沖田赤井谷線	赤井谷	横断歩道がないので、横断歩道をつけてほしい。その際、歩道の段差をなくしてほしい。あるいは、通学路であることを知らせる標識や看板を設置してほしい。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
4	町道北岩倉線	細野	車の通行が多いため、信号機がほしい。横断歩道はあるが、反対側にもつけてほしい。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H27～対策
5	町道沖田赤井谷線	赤井谷	抜け道になっているため、スピードを出す車が多い。減速の標識か学童横断注意の標識が欲しい。	運転者に減速を促すペイント	町都市整備課	R4以降
6	町道赤井谷学童線	赤井谷	草が伸びている時期は見通しが悪いため、一旦停止の表示が欲しい。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R3～対策