



②

カーブのところが滑りやすい
倒木があり(複数あり)、危険。
街灯が木に覆われている。



①

管理されていない作業小屋がある
ため危険



町立越前中学校

①②

町立四ヶ浦小学校

文

⑥

冬季に強風が吹き抜けるために、体の小さい児童は通行が困難



③

壊れかけた小屋があり、登下校の児童が危険



④

土手の斜面が下がってきて、階段幅を狭くしている



⑦

冬季に強風が吹き抜けるために、帰りのスクールバスを待つ間が危険



国道305号

③④⑥⑦

